


KWITANSI

No. 031-KWI-SJM-2026

Sudah terima dari	: Pejabat Pembuat Komitmen Rektorat UNJ
Uang sejumlah	: Empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah.
Untuk pembayaran	: Perbaikan ac central VRV gedung M.Syafei Lantai 6, 7 dan 8 Universitas Negeri Jakarta tahun 2026. Sesuai SPK No.021.05-05/SPK/REKPTNBH/2026 Tanggal 08 Mei 2026.


Jumlah Rp : 424.800.000,-

Jakarta, 21 Mei 2026




Kepada Yth :
Universitas Negeri Jakarta
Jl.Rawamangun Muka
Di
Jakarta

Perbaikan ac central VRV gedung M.Syafei Lantai 6, 7 dan 8 Universitas Negeri Jakarta tahun 2026

No.	Nama Pekerjaan	Spesifikasi Teknis / Uraian	Vol	Sat	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
1	Pekerjaan perbaikan ac central VRV Lt. 6 Gd.M.Syafei	Perbaikan AC central Master. Plate Number Model RXQ12PAY14 serial No. E000243 , kapasitas 12 Pk, Analisa perbaikan pada sistem operasional ac central VRV, penggantian Kompresor (1), PCB inverter (1), wire hardnes, perbaikan kebocoran pada instalasi jalur pipa freon, pengurusan/flushing dan vacuum berikut pengisian oli dan freon (5)	1	Paket		
2	Pekerjaan perbaikan ac central VRV Lt. 6 Gd.M.Syafei	Perbaikan AC central Slave 1. Plate Number Model RXQ8PAY14 serial No.E000184 , kapasitas 8 Pk, Analisa perbaikan pada sistem operasional ac central VRV, penggantian Kompresor (1), PCB inverter (1), wire hardnes, perbaikan kebocoran pada instalasi jalur pipa freon, pengurusan/flushing dan vacuum berikut pengisian oli dan freon	1	Paket		
3	Pekerjaan perbaikan ac central VRV Lt. 7 Gd.M.Syafei	Unit outdoor Master.Pekerjaan perbaikan ac central VRV, Plate Number : RXQ08PAY14 Serial number : E000236 kapasitas 8 Pk, Analisa perbaikan pada sistem operasional ac central VRV, pembongkaran dan pemasangan kompresor (1), PCB inverter (1), perbaikan pada jalur instalasi pipa freon, pengurusan/flushing dan vacuum berikut pengisian oli dan freon (5).	1	Paket		
4	Pekerjaan perbaikan ac central VRV Lt. 7 Gd.M.Syafei	Unit outdoor Slave 1. Pekerjaan perbaikan ac central VRV, Plate Number : RXQ08PAY14 Serial number : E000167 kapasitas 8 Pk, Analisa perbaikan pada sistem operasional ac central VRV, pembongkaran dan pemasangan kompresor (1), PCB inverter (1), perbaikan pada jalur instalasi pipa freon, pengurusan/flushing dan vacuum berikut pengisian oli dan freon	1	Paket		
5	Pekerjaan perbaikan ac central VRV Lt. 8 Gd.M.Syafei	Perbaikan AC central Master . Plate Number Model RXQ12PAY14 serial No.E000237 , kapasitas 12 Pk, Analisa perbaikan pada sistem operasional ac central VRV, penggantian Kompresor (1), PCB inverter (1), wire hardnes, perbaikan kebocoran pada instalasi jalur pipa freon, pengurusan/flushing dan vacuum berikut pengisian oli dan freon (5)	1	Paket		
6	Pekerjaan perbaikan ac central VRV Lt. 8 Gd.M.Syafei	Perbaikan AC central Slave 1. Plate Number Model RXQ8PAY14 serial No.E000246 , kapasitas 12 Pk, Analisa perbaikan pada sistem operasional ac central VRV, penggantian Kompresor (1), PCB inverter (1), wire hardnes, perbaikan kebocoran pada instalasi jalur pipa freon, pengurusan/flushing dan vacuum berikut pengisian oli dan freon	1	Paket		
					Jumlah Total	424,800,000

Terbilang : Empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah.

Jakarta, 21 Mei 2026



Direktur

Kepada Yth,
Universitas Negeri Jakarta
Jl.Rawamangun Muka
Di
Jakarta

Perbaikan ac central VRV gedung M.Syafei Lantai 6, 7 dan 8 Universitas Negeri Jakarta tahun 2026

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan
A	Pekerjaan perbaikan ac central VRV Lt. 6 Gd.M.Syafei		
1	Perbaikan AC central Master Plate Number Model RXQ12PAY14 serial No. E000243 , kapasitas 12 Pk, Analisa perbaikan pada sistem operasional ac central VRV, penggantian Kompresor (1), PCB inverter (1), wire hardnes, perbaikan kebocoran pada instalasi jalur pipa freon, pengurusan/flushing dan vacum berikut pengisian oli dan freon (5)	1	Paket
2	Perbaikan AC central Slave 1 Plate Number Model RXQ8PAY14 serial No.E000184 , kapasitas 8 Pk, Analisa perbaikan pada sistem operasional ac central VRV, penggantian Kompresor (1), PCB inverter (1), wire hardnes, perbaikan kebocoran pada instalasi jalur pipa freon, pengurusan/flushing dan vacum berikut pengisian oli dan freon	1	Paket
B	Pekerjaan perbaikan ac central VRV Lt. 7 Gd.M.Syafei		
1	Unit outdoor Master Pekerjaan perbaikan ac central VRV, Plate Number : RXQ08PAY14 Serial number : E000236 kapasitas 8 Pk, Analisa perbaikan pada sistem operasional ac central VRV, pembongkaran dan pemasangan kompresor (1), PCB inverter (1), perbaikan pada jalur instalasi pipa freon, pengurusan/flushing dan vacum berikut pengisian oli dan freon (5).	1	Paket
2	Unit outdoor Slave 1 Pekerjaan perbaikan ac central VRV, Plate Number : RXQ08PAY14 Serial number : E000167 kapasitas 8 Pk, Analisa perbaikan pada sistem operasional ac central VRV, pembongkaran dan pemasangan kompresor (1), PCB inverter (1), perbaikan pada jalur instalasi pipa freon, pengurusan/flushing dan vacum berikut pengisian oli dan freon	1	Paket
C	Pekerjaan perbaikan ac central VRV Lt. 8 Gd.M.Syafei		
1	Perbaikan AC central Master Plate Number Model RXQ12PAY14 serial No.E000237 , kapasitas 12 Pk, Analisa perbaikan pada sistem operasional ac central VRV, penggantian Kompresor (1), PCB inverter (1), wire hardnes, perbaikan kebocoran pada instalasi jalur pipa freon, pengurusan/flushing dan vacum berikut pengisian oli dan freon (5)	1	Paket
2	Perbaikan AC central Slave 1 Plate Number Model RXQ8PAY14 serial No.E000246 , kapasitas 12 Pk, Analisa perbaikan pada sistem operasional ac central VRV, penggantian Kompresor (1), PCB inverter (1), wire hardnes, perbaikan kebocoran pada instalasi jalur pipa freon, pengurusan/flushing dan vacum berikut pengisian oli dan freon	1	Paket

Jakarta, 21 Mei 2026

Yang Menyerahkan

Direktur

Yang Menerima

21 26